

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 06:54

Link do produktu: <https://drukarkitoner.pl/brother-fuser-unit-ly7902001lr2242001-p-17672.html>

# Brother Fuser unit LY7902001/LR2242001

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 012,00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>822,76 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>LR2242001</b>             |
| Kod producenta   | <b>LR2242001</b>             |
| Kod EAN          | <b>7891000108901</b>         |
| Producent        | <b>Brother</b>               |
| Rodzaj produktu  | <b>Oryginalny</b>            |

## Opis produktu

**Brother Fuser unit LY7902001/LR2242001**  
**Brother Fuser Unit LY6754001**

**Urządzenia kompatybilne:**

Brother HL 3040, 3070, DCP 9010CN, MFC 9120CN, 9320CW

\* Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że przedstawione dane techniczne nie zawierają błędów lub braków. Zdjęcia prezentowanych produktów przedstawiają wyłącznie ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu.

Ewentualne różnice czy błędy w opisie nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie.

\* Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że przedstawione dane techniczne nie zawierają błędów lub braków. Zdjęcia prezentowanych produktów przedstawiają wyłącznie ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu.

Ewentualne różnice czy błędy w opisie nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie.